




PARTES DE GOMA D08

SOPORTE DE AMORTIGUADOR

- DISEÑO & ESTRUCTURA OE
- CALIDAD “INTERIOR”
- PROBADO INDEPENDIENTEMENTE
- ESTABILIDAD & SEGURIDAD



Diseñados para durar y hacer frente a diferentes condiciones de terreno; los soportes de amortiguador de Nakamoto ofrecen verdadera tecnología de amortiguación siguiendo de cerca el diseño y las especificaciones OE.

NAKAMOTO®**OEM**

48609-42060 TOYOTA RAV4 2010-2018

Utilizando materiales aislantes de primera calidad con décadas de experiencia en fabricación, los soportes de amortiguador de Nakamoto absorben la vibración y el ruido excesivos.

Productos de la competencia de calidad inferior ahorran costos reduciendo el caucho o utilizando placas de metal interior delgadas.



54610-2D000 HYUNDAI ELANTRA 2000-2006




Nakamoto utiliza exclusivamente pernos de **Grado ISO 9.8 o superior** para soportar una resistencia mínima a la tracción de 900Mpa.

Lo suficientemente fuerte como para asegurar el soporte del amortiguador a la carrocería del vehículo, proporcionando estabilidad y durabilidad superior.



Cambios en el diseño no comprobados reducirán la capacidad de amortiguación, lo que provocará grietas prematuras y costosas reparaciones.

Un vehículo de pasajeros típicamente pesa entre 1.5 ~ 2 toneladas y las camionetas pick-up pueden superar las 3 toneladas. Cada soporte de amortiguador debe soportar cargas de alta presión, especialmente en terrenos difíciles.



48609-42060 TOYOTA RAV4 2010-2018

Diseñados para soportar cargas **máximas de hasta 2,000 KGF**, muy similar al rendimiento de partes OE.

El soporte del amortiguador mantiene el ensamble de puntal de amortiguador firmemente acoplado a la carrocería del vehículo; actúa como un cojín que aísla vibraciones excesivas y el ruido de la carretera. Con el tiempo, los soportes de amortiguador viejos pueden agrietarse y eventualmente fallar.

**Desgaste****Neumático Ahuecado****Tirón de Dirección**

Los soportes de amortiguador defectuosos pueden comprometer el rendimiento de la dirección. Causando movimientos de dirección no deseados, neumáticos ahuecados e incluso posibles riesgos de seguridad.



Recomendamos reemplazar los soportes de amortiguador de calidad en pares. Para un mejor manejo y una experiencia sin problemas en el futuro.